

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: Государственное специальное учебно- воспитательное учреждение закрытого типа специальной образовательной школы Краснодарского края , административный корпус

Место нахождения (адрес): ст.Переясловская, ул.Октябрьская,14

Форма собственности объекта: краевая

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: оперативное управление, директор Лысенков Н.А. тел.8(86156) 61054

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4 ширина проёма двери на проходной менее 90см
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	не соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4 высота порога более 1,4 см
Лестница на входе на территорию:			Не требуется	Поверхность ровная
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12 -----
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12 -----
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12 -----

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	-----	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			-----	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.1
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	отсутствует	п. 4.2.1 ведутся работы по благоустройству территории (укладка асфальта)
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	отсутствует	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-----	п. 4.2.2
Обозначение места специальным зна-			-----	-----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
ком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6 -----
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6 -----
Съезд/заезд с тротуара на парковку:			-----	
- ширина	К	не менее 1,0 м.	-----	рис. Д.5 -----
- уклон	К	не более 10%	-----	п. 4.1.8 -----
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-----	п. 4.1.8 -----
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	отсутствуют	п. 4.1.3 Не обеспечена информационная система на пути движения к зданию корпуса
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7 -----
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7 -----
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.		п. 4.1.8 -----
Открытая лестница:			Не требуется	Поверхность ровная
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12 -----
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12 -----
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12 -----
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз	С	наличие	-----	п. 4.1.12 -----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
шириной 0,3-0,5 м.				
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12 _____
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	Не требуется	п. 4.1.14 Поверхность ровная
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14 _____
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14 _____
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15 _____
Поручни пандуса:			-----	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 _____
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15 _____
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15 _____
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15 _____
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) поручни по обеим сторонам
- поручни на высоте	О, С	90 см.	отсутствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) поручни на высоте 90 см.
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12 -----
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12 -----
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	имеется	п. 4.1.12 -----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ /
				Замечания по несоответствию
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	отсутствует	п. 4.1.14 -----
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 4.1.14 -----
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 4.1.15 -----
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствуют	п. 4.1.15 вдоль обеих сторон
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	отсутствуют	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)-----
- на высоте	К	0,7 м.	отсутствуют	п. 4.1.15 на высоте 0,7м.
- на высоте	О	0,9 м.	отсутствуют	п. 4.1.15 на высоте 0,9м.
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15 -----
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 высота наружной лестницы менее 3,0 м.
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3 -----
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.		п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.3 противоскользящее покрытие не закреплено
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4 -----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4 высота порога двери более 1,4см.
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	#	п. 5.1.5 дверь железная
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4 -----
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4 высота порога двери более 1,4 см
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	#	п. 5.1.5 дверь железная
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1 -----
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1 -----
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4 -----
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.2.4 перепад высот на всём пути движения по корпусу более 1,4см.
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:			соответствует	
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7 -----
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7 -----
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				Лестница внутренняя по всему пути движения
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.2.9 все ступени лестниц без противоскользкого покрытия

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ /
				Замечания по несоответствию
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.2.15 поручни с одной стороны
Поручни на высоте	О, С	90 см.	отсутствуют	п. 5.2.15 с одной стороны на высоте более 90см.
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	соответствует	п. 5.2.15 -----
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствуют	п. 5.2.16 Тактильные указатели на поруч- нях лестниц
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	отсутствуют	п. 5.2.10 Тактильный напольный указа- тель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	отсутствуют	п. 5.2. Различный цвет ступеней и площа- док перед ними
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			отсутствует	Пандус, дублирующий внутреннюю лест- ницу (в зону оказания услуги)
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-----	п. 5.2.13 -----
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-----	п. 5.2.13 -----
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-----	п. 5.2.13 -----
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 5.2.13 -----
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-----	п. 5.2.15 -----
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 5.2.15 -----
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 5.2.15 -----
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 5.2.15 -----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.15 -----
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-----	п. 5.2.14 -----
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.2.13 Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницы, при перепаде высот более 3,0 м.
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.4 -----
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4 -----
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	#	п. 5.1.5 Двери деревянные
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			отсутствует	ОТСУТСТВУЕТ
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-----	п. 5.2.18 -----
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-----	п. 5.2.18 -----
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 -----
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20 -----
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-----	п. 5.2.20 -----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж _1_				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	-----	п. 7.1.7 -----
Размер места для инвалида-колясочника:			-----	-----
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7 -----
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.1.9 -----
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-----	п. 7.1.9 -----
Предприятия торговли			-----	
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.4.1-----
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1-----
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-----	п. 7.4.2-----
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2-----
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 7.4.7 -----
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-----	п. 7.4.7 -----

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	-----	п. 7.4.7 -----
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			-----	
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-----	п. 7.1.9-----
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-----	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8-----
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4-----
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 6.3.1-----
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8-----
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4-----
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11 -----
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11.-----
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11.
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п.6.3.2; 6.1.8 -----
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4 -----
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2 -----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ /	
				Замечания по несоответствию	
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9	-----
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9	-----
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2	-----
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	отсутствует	п. 5.3.2 кабина не выделена	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6 Знак доступности кабины для инвалидов	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 Размер кабины (ширина x глубина) менее 1,65 x 1,8 м.	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 Ширина двери кабины менее 0,9 м.	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом менее 0,75 м	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 Пространство для разворота кресла-коляски диаметр менее 1,4 м.	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 Откидные опорные поручни, штанги не закреплены	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6 Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.1 не обеспечены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу, указатели направления движения
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.8 Информация о назначении помещения внутри здания рядом с дверью со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6 Не обеспечена визуальная, звуковая информация в зонах движения
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 Не обеспечены речевыми информаторами
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 Не предусмотрено.

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	ремонт			
Вход	-	-	-	#
Пути движения	-	-	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	-	#	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Указатели направления движения на всем пути движения на все время суток работы учреждения. Устранить перепад дверного порога на проходной, расширить дверной проём. На парковке выделить место для автотранспорта инвалидов. Обозначить места специальным знаком на поверхности стоянки и на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.
Вход	Оборудовать наружную лестницу центрального корпуса: поручни по обеим сторонам на высоте 90см.; пандус с уклоном 5% с поручнями вдоль обеих сторон в 2-х уровнях на высоте 70см. и 90см непрерывная поверхность по всей длине; закрепить противоскользящее покрытие, тактильные указатели.
Пути движения	Внутренние лестницы продублировать пандусом или подъемной платформой, поручнями по обеим сторонам, тактильные указатели на поручнях лестниц. Обеспечить перед всеми лестничными маршами на путях движения в зону оказания услуг: - тактильные напольные указатели за 60 см. перед лестницами вверх и вниз; - различный цвет ступеней и площадок перед ними; - ступени лестниц противоскользящим покрытием.
Зона оказания услуги	Доступно
Санитарно-гигиеническое	Оборудовать доступную универсальную кабину в общем туалете: - установить откидные поручни, штанги, кнопку тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с дежурным пер-

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
помещение	соналом; - обозначить санитарно-бытовую кабину специальным знаком, в том числе рельефным.
Средства информации	Установить: указатели направления движения к ближайшему доступному элементу, указатели направления движения на всём пути движения в т.ч. шрифтом Брайля; информация о назначении помещения внутри здания рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,3м.с дублированием рельефными знаками; звуковую и световую сигнализацию на путях эвакуации; знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте от 1,5м до 4,5м.в т.ч. шрифтом Брайля.

« 08 » июня 2015г.
Дата составления Паспорта

Специалист-эксперт УСЗН в Брюховецком районе
Должность лица, составившего Паспорт


подпись

Г.Е.Назаренко
Ф.И.О.