



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю**  
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района**  
352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 «Б», тел. (86156) 2-12-12

**«13» августа 2021 г., 12 час. 00 мин. № 41**  
(дата и время составления акта)

**Брюховецкий район ст. Переясловская, ул. Октябрьская, 14**  
(место составления акта)

**Акт выездной проверки**  
**плановой**  
(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 27.07.2021 № 41, учётный № проверки 23210061000200398186

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Главным государственным инспектором Брюховецкого района по пожарному надзору - начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю подполковником внутренней службы Ларченко Андреем Александровичем;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территорий

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Краснодарский край Брюховецкий район, ст. Переясловская, ул. Октябрьская, 14

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное казенное специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа общеобразовательная школа Краснодарского края, ИНН 2327005040, юридический адрес: Краснодарский край Брюховецкий район, ст. Переясловская, ул. Октябрьская, 14

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «02» августа 2021 г., 09 час. 00 мин.

по «13» августа 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

-----

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «10» августа 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «10» августа 2021 года, 14 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край Брюховецкий район, ст. Переясловская, ул. Октябрьская, 14

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 10.08.2021 № 41

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) опрос

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «13» августа 2021 года, 11 час. 00 мин.

по «13» августа 2021 года, 12 час. 00 мин.

по месту: 352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 «Б»

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол опроса от 13.08.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) техническая документация на объект защиты; приказы и распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты; договоры на обслуживание систем противопожарной защиты, акты проверок работоспособности систем противопожарной защиты объекта, документы, удостоверяющие прохождение обучения мерам пожарной безопасности работниками учреждения, акты практической отработки планов эвакуации,

## протоколы испытаний огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

### 2) Расчет по оценке пожарного риска:

**Не проводился**

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета:

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

### 3) Заключение о независимой оценке пожарного риска:

**нет**

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения:

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

## 11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
<b>Здание проходной и гостиницы для гостей</b>		
1.	В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020)
2.	Не определен класс пожарной опасности материала (линолеум), используемого для отделки покрытия пола	ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
3.	Допускается размещение мебели и различных предметов на путях эвакуации	подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (далее – ППР РФ)
<b>Здания мастерских</b>		
1.	Высота эвакуационного выхода (холл) из здания мастерских менее 1,9 метра	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.18 СП 1.13130.2020
2.	В деревообрабатывающей мастерской не проведены работы по очистке фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта	п. 43 ППР РФ
3.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений второго этажа здания мастерских	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.9 СП 1.13130.2020

4.	В пожарных кранах, расположенных в коридоре здания мастерской пожарный рукав не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу	п. 50 ППР РФ
5.	Ширина лестничного марша и лестничной площадки менее 1,35 м.	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020
6.	В помещении склада допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями)	подп. В п. 35 ППР в РФ
7.	В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020
8.	Ширина эвакуационного выхода из помещений мастерской № 3 менее 1,2 м.	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020
9.	Перед наружной дверью эвакуационного выхода (мастерская № 1) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.21 СП 1.13130.2020
10.	Пожарные извещатели, смонтированные в помещениях мастерской № 1 расположены на расстоянии менее 150 мм от стены	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.6.9 СП 484.13130.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» (далее - СП 484.13130.2020)
11.	Допускается эксплуатация первичных средств пожаротушения (огнетушителей) с истекшим сроком эксплуатации	п. 54 ППР РФ
<b>Здание столовой</b>		
1.	Перед наружной дверью эвакуационного выхода из столовой не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.21 СП 1.13130.2020
2.	Из обеденного зала столовой отсутствует второй эвакуационный выход, соответствующий требованиям пожарной безопасности	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2020
3.	В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020
<b>Медпункт</b>		
1.	Допускается эксплуатация элементов автоматической пожарной сигнализации с неисправностями	п. 54 ППР РФ
<b>Административный корпус</b>		
1.	В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020
2.	На путях эвакуации допускается устройство криволинейной лестницы со ступенями с различной шириной проступи	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.6 СП 1.13130.2020

3.	Высота эвакуационного пути менее 1,9 метра	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.18 СП 1.13130.2020
4.	Не определен класс пожарной опасности материала (линолеум), используемого для отделки покрытия пола	ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
5.	Ширина пути эвакуации по лестнице по лестнице менее 1,2 метра	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020
Пост № 7, 10		
1.	В помещениях постов отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таблица А1 СП 484.13130.2020
Гаражи		
1.	В помещении комнаты отдыха отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таблица А1 СП 484.13130.2020
2.	Не обеспечено наличие на дверях помещений обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 12 ППР РФ
3.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение дизельгенераторной и помещения для хранения) должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
Учебный корпус		
1.	Ширина эвакуационного выхода из учебного корпуса менее 1,2 м.	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020
2.	В помещениях спортивного зала отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таблица А1 СП 484.13130.2020
3.	Допускается хранение оборудования и других горючих материалы под лестничным маршем лестничной клетки	подп. К п. 16 ППР в РФ
4.	Площадь холла учебного корпуса контролируется только одним пожарным извещателем (необходимо не менее двух пожарных извещателей)	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.6.16 СП 484.13130.2020
Спальный корпус		
1.	Ширина эвакуационных выходов из помещений спален менее 1 метра	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020

2.	Ширина лестничной площадки (1 этаж) менее ширины лестничного марша	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.2 СП 1.13130.2020
3.	Дверь, выходящая на лестничную клетку (1 этаж), в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.2 СП 1.13130.2020
4.	Ширина лестничных маршей и ластичных площадок менее 1,35 метра	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020
5.	Перед наружной дверью эвакуационного выхода 1 этаж не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.21 СП 1.13130.2020
6.	Ковровые дорожки, уложенные на путях эвакуации 2 этажа поверх покрытий полов не прикреплены к полу	п. 31 ППР в РФ
7.	Не представлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 ППР РФ

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 10.08.2021 № 41, протокол опроса от 13.08.2021, предписание ГПН от 13.08.2021 № 41/1/38, протоколы об административном правонарушении от 13.08.2021 № 34/75 № 34/76

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник ОНДиПР Брюховецкого района  
УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю  
Ларченко А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Ларченко Андрей Александрович – начальник ОНДиПР Брюховецкого района УНДиПР  
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, телефон: (86156) 2-12-12,  
E-mail: ond43\_kk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Лысенков Николай Анатольевич директор Государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа общеобразовательная школа Краснодарского края

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«12» часов «00» минут «13» августа 2021 г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде  
на адрес электронной почты: -----

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)